

Montagehandleiding Fitting instruction Anbauanweisung Description de montage Instrucciones de montaje Montagevejledning	RENAULT LAGUNA 5 doors 1994 → TYPE : 023461	Typegoedkeuringsnr. Prüfungsnr. Approval number Nr. de type - approbation Homologación de tipo nº Nr. typegodkendelse	Max.toegestaan voertuiggewicht Zul.Kfz.-Gesamtgewicht Max.permissible weighttowing vehicle Poids max.autorisé du véhicule Peso máximo admisible del vehículo Højst tilladte køretøjsvægt	Max.massa a.h.w. Max.Anhängelast Max.trailer weight Max.poids de remorque Peso posterior de masa máxima Maksimal påhængsvægt	Max.verticale last Max. Stützlast Max.nose weight Charge verticale maxi sur boule Carga vertical máxima Maksimal lodret last	D waarde D Wert D value D valeur Valor D D-værdi	<table border="1"> <tr> <td>NL</td> <td>D</td> <td>GB</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>E</td> <td>DK</td> </tr> </table> © BOSAL le 05/11/1996	NL	D	GB	F	E	DK
NL	D	GB											
F	E	DK											
		e4*94/20*1138*00	1985 kg	1650 kg	75 kg	8,84 kN							

Raadpleeg uw dealer voor de max.massa die uw wagen mag trekken

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.



For the max.trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car homologation documents.

Pour connaître le poids maxi remorquable pour votre voiture consulter la notice d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.


Consulte a su distribuidor sobre el peso máximo que puede remolcar su vehículo.

Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den højst tilladte vægt efter Deres køretøj.

Meegeleverde onderdelen
Mitgelieferte Befestigungsteile
Provided parts
Materiel de fixation joint
Piezas incluidas
Medfølgende komponenter



2 x M12x70
4 x M12x35
2 x M10x80
4 x M8x25




4 x M8



6 x M12




6 x M12
2 x M10



x 1




4 X M12
2 x M10
4 x M8



2 x

SCHEMA N°1



- 023461 - Notice de montage.

Préparation :

- Déposer les 2 vis de fixation arrière de l'écran thermique souple et dégager ce dernier.
- Si nécessaire, enlever le mastic de protection se trouvant au niveau des points de fixation.
- Monter les 2 vis HM10x80 sur les longerons B et C comme indiqué sur le schéma n°1.

Montage :

- Mettre en place le longeron droit B en introduisant la vis HM10x80, au niveau du trou [x], dans le longeron droit du véhicule. Le fixer, sans serrer, à l'aide d'une entretoise Ø 20, d'une rondelle conique Ø 10 et d'un écrou HM10.
- Mettre en place le longeron gauche C en introduisant la vis HM10x80, au niveau du trou [y], dans le longeron gauche du véhicule. Le fixer, sans serrer, à l'aide d'une entretoise Ø 20, d'une rondelle conique Ø 10 et d'un écrou HM10.
- Placer les 4 écrous baïonnette M8, au niveau des trous [w], dans la traverse arrière du véhicule.
- Mettre en place la traverse A et la fixer au véhicule, au niveau des trous [w], à l'aide de 4 vis HM8x30 et de 4 rondelles coniques Ø 8.
- Fixer les longerons B et C à la traverse A, au niveau des trous [z], à l'aide de 4 vis HM12x35, de 4 rondelles plates Ø 12, de 4 rondelles coniques Ø 12 et de 4 écrous HM12.
- Pour assurer une bonne mise en place de l'attelage, serrer progressivement en [w] et en [z] puis serrer au couple. Serrer au couple en [x] et en [y].

- Monter la rotule D sur la traverse A à l'aide des vis HM12x70.

Couples de serrage :

Vis HM8	:	2,4 daNm
Vis HM10	:	4,7 daNm
Vis HM12	:	8,1 daNm

- Remettre en place l'écran thermique.

Attention : faire impérativement contrôler le serrage de toute la boulonnnerie après les 1000 premiers kilomètres de traction.

- 023461 - ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Preparation :

- Detach the heat shield by unscrewing the 2 rearmost attachment bolts.
- Remove any adhesive that may be present at the points of attachment.
- Fasten the 2 bolts (HM10x80) to longitudinal runners B and C as indicated in diagram 1.

Assembly :

- Position the right-hand longitudinal runner of the towing hook B using 1 bolt (HM10x80) at hole [x] in the vehicle's right-hand longitudinal runner. Fasten this using 1 spacer Ø20, 1 spring washer Ø10 and 1 nut (HM10). Do not tighten the nuts yet.
- Position the left-hand longitudinal runner of the towing hook C using 1 bolt (HM10x80) at hole [y] in the vehicle's left-hand longitudinal runner. Fasten this using 1 spacer Ø20, 1 spring washer Ø10 and 1 nut (HM10). Do not tighten the nuts yet.
- Place 4 bayonet nuts (M8) against the holes [w] in the vehicle's rear cross-beam.
- Position the cross-beam of the towing hook A and fasten this, using holes [w], to the vehicle using 4 bolts (HM8x30) and 4 spring washers Ø8.
- Fasten longitudinal runners B and C at holes [z] on the cross-beam of the towing hook A using 4 bolts (HM12x35), 4 flat washers Ø12, 4 spring washers Ø12 and 4 nuts (HM12).
- In order to fasten the towing hook securely, you must gradually tighten the bolts at [w] and [y]. Then tighten them according to the recommended tightening moments. Tighten the bolts at [x] and [y] according to the recommended tightening moments.
- Use the HM12x70 bolts to attach the coupling ball D onto the crossbar A.

Recommended tightening moments :

HM 8 bolts	:	2,4 daNm
HM 10 bolts	:	4,7 daNm
HM 12 bolts	:	8,1 daNm

- Replace the heat shield.

N.B. : the tightness of the bolts should be checked after the first 1000 kilometers of towing.

- 023461 - MONTAGEHANDLEIDING.

Voorbereiding :

- Verwijder het hitteschild door de 2 achterste bevestigingsbouten los te draaien.
- Verwijder eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten.
- Bevestig 2 bouten (HM10x80) aan de zijsteunen B en C zoals aangegeven in schema 1

Montage :

- Plaats de rechter zijsteun B m.b.v. 1 bout (HM10x80) t.p.v. het gat [x] in de rechter chassisbalk. Bevestig deze m.b.v. 1 afstandsbus Ø20, 1 veerring Ø10 en 1 moer (HM10). Draai de moeren nog niet vast.
- Plaats de linker zijsteun C m.b.v. 1 bout (HM10x80) t.p.v. het gat [y] in de linker chassisbalk. Bevestig deze m.b.v. 1 afstandsbus Ø20, 1 veerring Ø10 en 1 moer (HM10). Draai de moeren nog niet vast.
- Plaats 4 bajonetmoeren M8 t.p.v. de gaten [w] in de achterste dwarsbalk van het voertuig.
- Positioneer de dwarsbalk van de trekhaak A en bevestig deze t.p.v. de gaten [w] aan het voertuig m.b.v. 4 bouten (M8x30) en 4 veerringen Ø8.
- Monteer de zijsteunen B en C t.p.v. de gaten [z] aan de dwarsbalk van de trekhaak A m.b.v. 4 bouten (HM12x35), 4 platte ringen Ø12, 4 veerringen Ø12 en 4 moeren (HM12)
- Om de trekhaak stevig te bevestigen dient u de bouten t.p.v. [w] en [z] geleidelijk aan te draaien. Vervolgens draait u deze volgens de aanbevolen aanhaalmomenten vast. Draai de bouten t.p.v. [x] en [y] volgens de aanbevolen aanhaalmomenten vast.
- Monteer koppelingskogel D aan de dwarsbalk A met bouten HM12x70.

Aanbevolen aanhaalmomenten :

Bout HM 8 : 2,4 daNm
 Bout HM 10 : 4,7 daNm
 Bout HM 12 : 8,1 daNm

- Plaats het hitteschild weer terug.

NB : Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten).

- 023461 - ANBAUANWEISUNG.

Vorbereitung :

- Lösen Sie die beiden hinteren Befestigungsschrauben des Hitzeschutzschildes und bauen Sie das Schild aus.
- Unterbodenschutz - wenn vorhanden - an den Befestigungspunkten vollständig abkratzen.

- Befestigen Sie 2 Schrauben (HM10x80) an den Längshalterungen B und C wie in Schema 1 angegeben.

Montage :

- Positionieren Sie die rechte Längshalterung der Anhängevorrichtung B mit Hilfe einer Schraube (HM10x80) an der Bohrung [x] im rechten Längsträger des Fahrzeugs. Befestigen Sie diese mittels 1 Distanzhülse Ø20, 1 Federring Ø10 und 1 Mutter (HM10). Mutter noch nicht anziehen.
- Positionieren Sie die linke Längshalterung der Anhängevorrichtung C mit Hilfe einer Schraube (HM10x80) an der Bohrung [y] im linken Längsträger des Fahrzeugs. Befestigen Sie diese mittels 1 Distanzhülse Ø20, 1 Federring Ø10 und 1 Mutter (HM10). Mutter noch nicht anziehen.
- Setzen Sie 4 Bajonettmuttern (M8) an den Bohrungen [w] in den hinteren Querträger des Fahrzeugs ein.
- Positionieren Sie die Querstrebe der Anhängevorrichtung A und befestigen Sie diese mit Hilfe von 4 Schrauben (HM8x30) und 4 Federringen Ø8 an den Bohrungen [w] am Fahrzeug.
- Befestigen Sie die Längshalterungen B und C an den Bohrungen [z] der Querstrebe der Anhängevorrichtung A mit Hilfe von 4 Schrauben (HM12x35), 4 Unterlegscheiben Ø12, 4 Federringen Ø12 und 4 Muttern (HM12).
- Zur stabilen Befestigung der Anhängevorrichtung sind die Schrauben an den Verbindungspunkten [w] und [z] langsam anzuziehen. Auschließend mit dem entsprechenden Drehmoment sichern. Ziehen Sie nun die Schrauben an den Befestigungspunkten [x] und [y] mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.
- Befestigen Sie die Kupplungskugel D mit Hilfe der Schrauben HM12x70 am Querträger A.

Vorgeschriebene Drehmomente :

Schraube HM 8 : 2,4 daNm
 Schraube HM 10 : 4,7 daNm
 Schraube HM 12 : 8,1 daNm

- Hitzeschutzschild wieder anbringen.

Hinweis : Alle Befestigungspunkte sind nach den ersten 1000 Betriebskilometern nachzuziehen.

- 023461 - MONTAGEVEJLEDNING

Forberedelse :

- Fjern varmeskjoldet ved at løsne de 2 bagerste montagebolte.
- Fjern eventuelt kit ved montagedunkerne.
- Monter 2 bolte (HM10x80) på længdedragerne B og C som angivet i skema 1.

Montage :

- Positioner trækkogens højre længdedrager **B** med 1 bolt (HM10x80) ved hul **[x]** i køretøjets højre længdedrager. Fastgør den med 1 afstandsbøsning Ø20, 1 sjederskive Ø10 og 1 møtrik (HM10). Møtrikkerne spændes endnu ikke.
- Positioner trækkogens venstre længdedrager **C** med 1 bolt (HM10x80) ved hul **[y]** i køretøjets venstre længdedrager. Fastgør den med 1 afstandsbøsning Ø20, 1 sjederskive Ø10 og 1 møtrik (HM10). Møtrikkerne spændes endnu ikke.
- Anbring 4 bajonetmøtrikker M8 ved hullerne **[w]** i køretøjets bagerste tværvange.
- Positioner trækkogens tværvange **A** og fastgør den ued hullerne **[w]** på køretøjet med 4 bolte (HM8x30) og 4 sjederskiver Ø8.
- Fastgør længdedragerne **B** og **C** ved hullerne **[z]** på trækkogens tværvange **A** med 4 bolte (HM12x35), 4 skiver Ø12, 4 sjederskiver Ø12 og 4 møtrikker (HM12).
- For at trækkogen kan monteres, så den sidder godt fast, spændes boltene ved **[w]** og **[z]** gradvis. Derefter spændes de fast med de anbefalede spændemomenter. Spænd boltene ved **[x]** og **[y]** med de anbefalede spændemomenter.
- Monter koblingskuglen **D** på tværvange **A** met bolte HM12x70.

Anbefalede spændemomenter :

Bolt HM 8 : 2,4 daNm
Bolt HM 10 : 4,7 daNm
Bolt HM 12 : 8,1 daNm

- Genanbring varmeskjoldet.

NB : Alle montagepunkter skal ester spændes ester de første 1000 km.

- 023461 - INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

Preparación :

- Retire el escudo térmico desenroscando los dos tornillos de sujeción traseros.
- Retire eventualmente la masilla de protección que pueda encontrarse en los puntos de fijación.
- Fije 2 tornillos (HM10x80) en los largueros **B** y **C** conforme indicado en el esquema 1.

Montaje :

- Posicione el larguero derecho del gancho de tracción **B** por medio de 1 tornillo (HM10x80) en el orificio **[x]** en el larguero derecho del vehículo. Fíjelo usando 1 tubo distanciador Ø20, 1 arandela de presión Ø10 y 1 tuerca (HM10). No apriete aún las tuercas.
- Posicione el larguero izquierdo del gancho de tracción **C** por medio de 1 tornillo (HM10x80) en el orificio **[y]** en el larguero izquierdo del vehículo. Fíjelo usando 1 tubo distanciador Ø20, 1 arandela de presión Ø10 y 1 tuerca (HM10). No apriete aún las tuercas.

- Coloque 4 tuercas de bayoneta M8 en los orificios **[w]** en la viga transversal trasera del vehículo.
- Posicione la viga transversal del gancho de tracción **A** y fíjela por los orificios **[w]** en el vehículo mediante 4 tornillos (HM8x30) y 4 arandelas de presión Ø8.
- Fije los largueros **B** y **C** por los orificios **[z]** en la viga transversal del gancho de tracción **A** mediante 4 tornillos (HM12x35), 4 arandelas planas Ø12, 4 arandelas de presión Ø12 y 4 tuercas (HM12).
- Para fijar bien el gancho de tracción debe apretarse progresivamente los tornillos en **[w]** y **[z]**. Luego debe apretarse éstos aplicando los pares de apriete recomendados. Gire los tornillos en **[x]** y **[y]** según los pares de apriete recomendados.
- Monte la bola de acoplamiento **D** sobre al larguero **A** con pernos HM12x70.

Pares de apriete recomendados :

Tornillo HM 8 : 2,4 daNm
Tornillo HM 10 : 4,7 daNm
Tornillo HM 12 : 8,1 daNm

- Vuelva a colocar en au lugar el escudo térmico.

ATENCIÓN : Todos los puntos de fijación deben ajustarse de nuevo después de los primeros 1000 km de uso.